ECN-HW23-04 rev.B
'25 年 6 月 23 日作成

**お客様 各位**

タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部

# 22 型 Windows タッチコンピュータ(ESY22i2)仕様変更の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、22 型 Windows タッチコンピュータ「ESY22i2」は、搭載している Intel 製 CPU の生産終了に伴い、新 CPU を搭載した後継機種へと仕様変更いたします。外形寸法や I/O 構成に変更はございませんが、製品コードおよび型番が変更となります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

**1.対象機種**

| 終息製品 | | 後継製品 | |
|---|---|---|---|
| 製品ｺｰﾄﾞ | 製品名 | 製品ｺｰﾄﾞ | 製品名 |
| E692640 | ESY22i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS | E551842 | ESY22i2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS |

**2. 旧仕様と新仕様の違い**

主な変更は以下になります。

| | 旧仕様 | 新仕様 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J4125 | Intel Celeron G4900T |
| OS（言語） | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit<br>日本語で起動 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit（多言語対応・初期設定は英語、日本語設定可）<br>※レストアにより「Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit（多言語対応）」へ変更可能。 |
| オプション<br>E245047<br>2D スキャナー対応 | ドライバプリインストール | ドライバインストール用ファイルを格納<br>※2D スキャナー使用時は別途ドライバインストールが必要 |

備考) CPU 変更に伴い、BIOS およびイメージも変更となります。外観に変更はありません。

**3. 変更時期**

本製品は、在庫限りとなります。詳細スケジュールは、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

| 後継製品<br>サンプル提示 | 後継製品<br>出荷開始予定日 | 終息製品<br>最終予定出荷日 | 終息製品<br>修理対応期限 |
|---|---|---|---|
| '25 年 6 月 | '25 年 9 月 | '25 年 9 月末日 | '30 年 9 月末日 |

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上