



Quick Installation Guide

Installing the Barcode Scanner for the 15D1 Touchcomputer

注 意:

取り付け作業をする前に、必ずコンピューターの電源を切ってください。



▶▶▶ コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



▶▶▶ サイドカバーを外す。



▶▶▶ フロントカバーを外す。



▶▶▶ バーコードリーダーのブラケットを左図のように同梱のネジ 2 本を使用して取り付け。



▶▶▶ USB ケーブルをコネクタに差し込む。



▶▶▶ フロントカバーを元の位置に戻す。



▶▶▶ サイドカバーを元の位置に戻す。



▶▶▶ 電源を再接続しコンピューターを起動する。



OR



同梱のモジュラーケーブルをブラケット側のコネクタとバーコードセンサー本体側コネクタにそれぞれ接続する。

手持ちで使用される場合は、カールコードタイプを使用し、ブラケットに固定して使用する場合には短いストレートケーブルを使用してください。

内容物

- ・ バーコードスキャナーモジュール
- ・ ブラケット
- ・ モジュラーケーブル(2種類)
- ・ ブラケット固定用ネジ2本
- ・ バーコードモジュール固定用ネジ1本

ドライバのインストール

別紙のセットアップマニュアルに従いドライバーをインストールしてください。