

お客様各位

2008 年 12 月 3 日

タッチパネル・システムズ株式会社  
営業本部 製品企画部  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20  
SUN HAMADA BLDG. 2F

### タッチコンピューターでの RS232-C 機器接続時のご注意

日頃より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、弊社が販売しております一体型タッチコンピューター ESY1529L シリーズの後継機種として、ESY15A1/ESY17A2 および ESY15A2 シリーズを御採用、ご検討のお客様におきまして、RS-232C インターフェースにて接続する周辺機器の接続互換問題が発生しております。

各製品においては下表の様な仕様の差異がありますので、外部接続機器選定の際には十分な確認を頂きますよう宜しくお願いいたします。

ご不明な点や、不具合の対策等のご質問がございましたら、弊社営業担当を通じお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。

お客様にはご不便とご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

RS-232C D-Sub9 ピンコネクタ信号

ピン番号	ESY1529L シリーズ	ESY15A1/15A2/17A2 シリーズ with D-Sub9 変換アダプター
1	DCD	-
2	RxD	RxD
3	TxD	TxD
4	DTR	-
5	GND	GND
6	DSR	-
7	RTS	RTS
8	CTS	CTS
9	RI	-