



Quick Installation Guide

*Installing the Customer Display for the
15D1 Touchcomputer*



▶▶▶ コンピューターの電源を切り、AC アダプター電源ケーブルを抜く。



▶▶▶ サイドカバーを外す。



▶▶▶ 背面カバーを外す。



▶▶▶ カスタマーディスプレイの金具を一番下側までスライドさせた後、金具のフックをコンピューター側の穴に差し込む。



▶▶▶ カスタマーディスプレイを下までスライドさせる。



▶▶▶ 添付のネジ 2 本で固定する。



▶▶▶ ケーブルをクリップに通して固定する。



▶▶▶ 下図の表示の USB コネクタに接続する。





▶▶▶ 背面カバー内側のネジを外し、左図の部品を取り外す。



▶▶▶ 背面カバー(A)、サイドカバー(B)の順に元の位置に取り付ける。



▶▶▶ 電源を再接続しコンピューターを起動する。