



Windows10 搭載 AIO／タッチコンピュータモジュールの

システムリカバリー手順について


1. キーボード、マウスを接続して、製品の電源をオンします。
2. 「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示されたら、矢印キーを押して、下側の「BIOS - Recover Operating System」を選択して、「Enter」キーを押します。




3. 下図の「Elo OS Recovery Solution (BIOS)」が、開いたら、「Restore OS」ボタンをクリックします。




4. 下図の「Restore OS」が、開いたら、「Start」ボタンをクリックします。




5. 下図の確認画面が表示されるので、「Yes」ボタンをクリックして、レストアを開始します。



6. 「Close」 ボタンをクリックして、「Restore OS」 のウィンドウを閉じます。



7. 「Exit」 ボタンをクリックして PC を再起動します。



—以上—