

御客様 各位

タッチパネル・システムズ株式会社
 〒222-0033
 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
 SUN HAMADA BLDG.2F
 電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
 製品企画部、営業本部

台湾規格アップデートの件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、掲題の件につきまして、台湾規格 BSMI がアップデートされ、RoHS 対応が追加されました。アップデートされた規格の適用は 2017 年 7 月 1 日以降の台湾入荷になります。

生産終息製品を除いて、弊社タッチモニターは、新規格に対応済となっております。

しかし、2017 年 4 月より前に製造された一部製品は、定格ラベルに新規格用の BSMI ロゴが適用されておりません。つきましては、2017 年 7 月 1 日以降に台湾に輸出される場合は、新規格用の BSMI ロゴ付きの製品での出荷をお願いいたします。新規格用の BSMI ロゴ付きの製品が必要な場合は、弊社営業に連絡いただき、新規格用の BSMI ロゴ付きの製品を新規購入いただけるようお願いいたします。何卒、御理解の程宜しくお願い致します。

敬 具

記

1.対象機種**1.1 BSMI ロゴ変更前製品**

ET1517L シリーズ,ET1717L シリーズ,ET1523L シリーズ,ET1723L シリーズ,ET1509L,ET1929LM シリーズ,
 ET2401LM,ET2201L-2UWA-0-MT-GY-G,ET7001LT,ET4243L,ET0700L

備考)ET1002L,ET1502L,ET2002L は、BSMI の規格を取得していますが、まだ製品へのロゴ適用前ですので、注意してください。

1.2 生産終息製品

ET1537L,ET1739L,ET1939L,ET1930L,ET1931L,ET1541L,ET2243L,ET2244L,ET2440L,ET2740L

備考)上記製品の後継機 90series は既に新規格用の BSMI ロゴになっております。

2.新旧 BSMI ロゴの例

	BSMI ロゴ
旧規格	 R38577
新規格	 R38577 RoHS

以上